

お客様各位

トランステック株式会社
計測機器部 高チーム


TSI 社製フローアナライザー Certifier FA+ 4088 修理サービス終了のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、メーカーである TSI 社での修理サービスが終了いたしましたため、下記製品の修理サービスのご提供を終了させていただきます。

長年ご愛顧頂きましたお客様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象機種

Certifier FA+ インターフェイスモジュール 4088

- 対象製品

2014年12月31日以前に製造された製品

- 製造年の確認方法

シリアル番号の6、7桁目が製造年（西暦）の下2桁を表します。

例：2012年製の場合 シリアル番号 40881244004

- 後継機種

Certifier Plus インターフェイスモジュール 4089

2015年以降に製造された製品につきましては、引き続き修理サービスをご提供してまいります。お客様におかれましては、後継機種への更新をご検討くださいますようお願い申し上げます。

以上